

EMITIDO POR

Loperstack Techcare Center

Soporte técnico y reparación de equipo de cómputo
Torreón, Coahuila, México

CLIENTE

Alfredo Negrete

Equipo: Laptop Acer Aspire A515

DETALLE DEL SERVICIO

Reemplazo de componentes en laptop **Acer Aspire A515**.

- Pantalla LCD de repuesto 15.6" FHD 1920x1080, modelo **NT156FHM-N41**
- Desensamble de bisel, desconexión de cable flex, montaje y calibración
- Pruebas de encendido, imagen y correcto ensamblado de carcasa
- Cargador de 65W compatible con Acer Aspire A515

CONCEPTO

IMPORTE

Pantalla NT156FHM-N41 15.6" FHD (incluye instalación)

Refacción + mano de obra de reemplazo y calibración

\$1,929.00

Cargador 65W compatible Acer Aspire A515

Pieza nueva, listo para usar

\$544.44

Subtotal \$2,473.44 MXN

IVA (16%) \$395.75 MXN

Total \$2,869.19 MXN

TIEMPO DE ENTREGA

3 a 5 días hábiles*

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN

15 días naturales

FORMA DE PAGO

Transferencia bancaria

NOTAS

*El tiempo de entrega depende del tiempo de tránsito de las refacciones. El importe incluye pruebas de funcionamiento posteriores al reemplazo de pantalla. La pantalla y el cargador son piezas compatibles (no originales de fábrica Acer). No incluye reparaciones adicionales fuera de lo descrito en este documento.

Gracias por su confianza.

Loperstack Techcare Center · Torreón, Coahuila
Cotización válida por 15 días a partir de la fecha de emisión